



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Челябинской области,

г. Челябинск ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 264-78-57,

E-mail: [gpn@blaze.uu.ru](mailto:gpn@blaze.uu.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району

456880, Челябинская область, с.Аргаяш, ул.Комсомольская, 4б. Телефон: (35131) 2-19-23.

456870, Челябинская область, г.Кыштым, ул. Чернышевского б. Телефон: (35151) 4-01-00

456140, Челябинская область, г.Карабаш, ул.Кузнецова, 10.

E-mail: [ogpn16@74.mchs.gov.ru](mailto:ogpn16@74.mchs.gov.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 226/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №9" д. Бажикаева

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения \_\_\_\_\_ о проведении плановой выездной проверки  
№ 226 от « 15 » сентября 2021года  
в период с « 24 » сентября 2021 г. по « 30 » сентября 2021 г.

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району — заместителем главного государственного инспектора городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору Нургалеевым Ильдаром Марсовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

проведено \_\_\_\_\_ (органа государственного пожарного надзора)  
\_\_\_\_\_ (плановая выездная проверка)  
\_\_\_\_\_ (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
заведующий МДОУ «Детский сад №9» д. Бажикаева Закирова Ильвера Сафаргалиевна  
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)



Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара</p> <p>(На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного)</p>	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года	01.08.2022 г.	
2.	<p>На путях эвакуации в здании отсутствует эвакуационное освещение.</p> <p>Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	<p>ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 52</p> <p>СП 1.13130.2020 п. 4.3.12;</p> <p>СП 52.13330.2016 п.п. 7.6.1., 7.6.2, 7.6.3;</p> <p>Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 37;</p> <p>СНиП 21-01-97* п.1.1, п.6.22;</p> <p>СНиП 23-05 п.7.73, 7.74)</p>	01.08.2022 г.	
3.	<p>В здании допускается использование кабельных линий систем противопожарной защиты системы оповещения и управления эвакуацией людей при</p>	<p>ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 82; ст. 83; СП 3.13130.2009 Системы</p>	01.08.2022 г.	



	пожаре и системы автоматической пожарной сигнализации, выполненных не пожаростойким кабелем, тем самым не обеспечивается работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 3.4; СП 484.1311500.2020 п. 5.8; п. 5.18.; СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. п. 4.8; п. 4.9; ГОСТ 31565-201; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 п.54		
4.	В целях защиты от ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено использование алгоритма принятия решения о «пожаре» при срабатывании не менее двух дымовых пожарных извещателей. Фактически срабатывание неадресной автоматической пожарной сигнализации происходит при сработке одного дымового пожарного извещателя.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 83; СП 484.1311500.2020 п. 6.4.4; п. 6.5.1.; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54	01.08.2022 г.	
5.	У главного выхода с тамбура Детского сада (помещение №1, согласно технического паспорта на здание), ширина дверного проема выхода непосредственно наружу составляет 0,75 метра	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6. ст.89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	01.08.2022 г.	
6.	В тамбуре у выхода наружу из пищеблока (помещение №31, согласно технического паспорта на здание) на путях эвакуации установлена морозильная камера.	п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года	01.08.2022 г.	
7.	Противопожарная дверь пищеблока (помещение №30, согласно технического паспорта на здание) не оборудована устройством для самозакрывания.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 88. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	01.08.2022 г.	
8.	Противопожарная дверь прачечной (помещение №2, согласно технического паспорта на здание) не оборудована	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 88.	01.08.2022 г.	



	устройством для самозакрывания.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24		
9.	Противопожарная дверь складского помещения (помещение №3, согласно технического паспорта на здание) не оборудована устройством для самозакрывания.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 88. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	01.08.2022 г.	
10.	Противопожарная дверь складского помещения (помещение №14, согласно технического паспорта на здание) не оборудована устройством для самозакрывания.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 88. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	01.08.2022 г.	
11.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности с обозначением категорий на дверях с наружной стороны складских помещений	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года	01.08.2022 г.	
12.	Заполнения проема в противопожарных преградах в помещении другого класса функциональной пожарной опасности выполнены не сертифицированным изделием с пределом огнестойкости менее EI 30, а именно: между пищеблоком (помещение №30, согласно технического паспорта на здание) и коридором детского сада (помещение №4, согласно технического паспорта на здание) имеется 4 оконных проема закрытых фанерой.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, ст. 88, таблица 23, 24. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.6.4; СП 12.13130.2009 п. 5.1, таблица 1, примечание 2; приложение Б; СНиП 21-01-97* п.5.14*	01.08.2022 г.	
13.	У выхода с тамбура старшей подготовительной группы (помещение №10, согласно технического паспорта на здание), ширина дверного проема выхода непосредственно наружу составляет 0,75 метра	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6. ст.89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	01.08.2022 г.	



14.	Между коридором Детского сада (помещение №4, согласно технического паспорта на здание) и помещением раздевалки старшей подготовительной группы (помещение №6, согласно технического паспорта на здание) в полу на путях эвакуации имеется перепад высот 5 см	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6. ст.89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	01.08.2022 г.	
15.	Между помещением раздевалки старшей подготовительной группы (помещение №6, согласно технического паспорта на здание) и коридором раздевалки (помещение №9, согласно технического паспорта на здание) в полу на путях эвакуации имеется перепад высот 6 см	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6. ст.89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	01.08.2022 г.	
16.	У выхода с тамбура младшей группы (помещение №28, согласно технического паспорта на здание), ширина дверного проема выхода непосредственно наружу составляет 0,75 метра	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6. ст.89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	01.08.2022 г.	
17.	У выхода с тамбура младшей группы (помещение №28, согласно технического паспорта на здание) по полу проходят трубы отопления, создающие перепад высот 5 см	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6. ст.89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года п. 27	01.08.2022 г.	
18.	<p>Не проведена повторная обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения.</p> <p>(Согласно предоставленного приемосдаточного акта на выполненные огнезащитные работы, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения проводилась в июле 2018 года. Гарантийный срок на выполненные огнезащитные работы 3 года, который</p>	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 п.13, п.25	01.08.2022 г.	



	истек в июле 2021 года).			
19.	Журнал учета и технического обслуживания первичных средств пожаротушения частично не заполнен, не проводится ежеквартальная проверка огнетушителей	СП 9.13130.2009 п.4.3.6; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года п. 60	01.08.2022 г.	
20.	Помещение старшей группы (помещение №11, согласно технического паспорта на здание) предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек не обеспечено вторым эвакуационным выходом	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6. ст.89; СП 1.13130.2020 п.5.1.3.	01.08.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №9» д. Бажикаева  
Закирова Ильвера Сафаргалиевна  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору - заместитель начальника ОНДиПР по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области подполковник внутренней службы Нургалеев И.М.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.